

19. Juli 2021 | DLB

Fontänenpumpe im Burgweiher defekt

Dienstleistungsbetrieb Dreieich
und Neu-Isenburg AöR
Offenbacher Str. 174
63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 3702-0

Dreieich. Die Fontäne im Burgweiher steht aktuell leider still, da die Pumpe defekt ist. Die Reparaturdauer hängt von der Lieferzeit der Ersatzteile ab und kann noch nicht benannt werden. Die Entwicklung der Wasserqualität wird beobachtet, um je nach Witterungslage gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen zu können.